### 金属材料の非破壊による診断技術

川重テクノロジー(株) メカコンポーネントソリューション部




#### 金属材料の表面の異常をSUMP法で診断

製品加工時や組立時などで生じた異常を非破壊で診断

●SUMP法(Suzuki's Universal Micro Printing Method)

## 表面を転写し四凸を観察



▲SUMP法の概要

現地作業にも対応し素早い診断が可能


#### ミクロ観察に対応







▲異常部の拡大観察




▲金属組織観察も可

#### 製品の残留応力を非破壊診断


#### 製造時や加工時、表面処理等の<u>残留応力や硬さの変化</u>を非破壊で評価


# 



(オンサイト計測も対応可能)

#### X線回折プロファイルから金属結晶情報を取得





回折プロファイルのピーク幅 (deg)

ピーク幅⇒転位密度(鉄鋼は硬さと相関)